



香港建築師學會
The Hong Kong Institute of Architects

二零一零年一月二十九日

新聞稿—請即時發佈

香港建築師學會
回應紅磡馬頭圍道舊樓倒塌事件

香港建築師學會對於事件感到震驚及難過。

雖然倒塌原因有待調查，但事件直接反映了樓宇生命週期的定期檢查之重要性。學會認為樓宇必須作定期的安全檢查及確保全面的維修保養，未雨綢繆。有關工作應由認可人士執行。

學會將繼續與政府緊密合作，致力提升本港樓宇安全，並將全力支持政府的強制驗樓計劃。

學會認為應該增加屋宇署的資源及職能，主動檢查樓宇及推行定期全面的維修。

Patron: The Honourable Donald Tsang Yam-Kuen, Chief Executive, Hong Kong Special Administrative Region
A Member of The International Union of Architects (UIA), Commonwealth Association of Architects (CAA) and Architects Regional Council Asia (ARCASIA)

香港銅鑼灣希慎道1號19樓
19th Floor, One Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
P.O. Box 20334 Hennessy Road Post Office
T: 2511 6323 F: 2519 6011, 2519 3364
W: <http://www.hkia.net> E: hkiasec@hkia.org.hk

北京海濱區三里河路13號中國建築文化中心北翼9001室
Room 9001, North Wing, China Architectural Cultural Centre,
13 Sanlihe Road, Haidian District, Beijing
T/F: (86-10) 8808-2219 E: hkiabjo-sec@hkia.net